

GB INSTRUCTIONS FOR INDOOR/OUTDOOR THERMOMETER 02101

Features

Simultaneous display of outdoor and indoor temperatures

Temperature Measuring Range: Outdoor:	-50 °C to 70 °C
Indoor:	-10 °C to 50 °C
Accuracy	±1 °C

Power: 1x 1,5V type LR44

Maximum and minimum temperature memory function.

Thermometer Maximum and Minimum Memory

- To check the outdoor maximum or minimum temperature, push the button marked "out max-min" to show the maximum or minimum temperature of the period from the last reset.
- Reset the outdoor temperature memory by pressing the button marked "out reset" once.
- To check the indoor maximum or minimum temperature, push the button marked "in max-min" to show the maximum or minimum temperature of the period from the last reset.
- Reset the indoor temperature memory by pressing the button marked "in reset" once.

Care and maintenance

The product is designed to serve you for years providing that you will handle it in the correct way. Here are some tips for correct handling:

- Do not expose the product to direct sunshine, extremely cold, damp conditions or sudden temperature changes (it may reduce the accuracy of measuring).
- Do not place the product on places which may be subject of vibration or shaking. It may damage the product.
- Do not expose the product to excessive pressure, shock, dust, high temperature or dampness – they may damage the product; its batteries or its plastic parts.
- Do not expose the product to rain or dampness; it is not designed for outside use.
- Do not place open fire on the product.
- Do not locate the product on a place without sufficient ventilation.
- Do not put any objects into the air holes.
- Do not correct or modify the internal circuit, it may be damaged. As a result of that warranty would be terminated. The product should be repaired by a qualified person only.
- To clean the product use only damped soft cloth. Do not use any solvent; it may damage the plastic parts.
- Do not sink the product into water or any other liquids.
- Do not expose the product to dripping or spraying water.
- Do not attempt to service any parts of this product. Refer all servicing to the store where the product had been bought.
- Keep out of reach of children. This product is not a toy.
- Remove flat batteries. Leakage could damage the product. Use only new batteries of the correct type. Make sure you put them according to right polarity.
- Do not dispose of accumulator in fire, do not disassemble or short circuit.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way. Please take them to the point of purchase for environmentally friendly disposal.

13.8.2005

CZ TEPLOMĚR 02101

Teplomér měří vnitřní a venkovní teplotu a je vybavený zážnamem minimální a maximální teploty.

Technické parametry

Teplotní rozsahy:	Vnitřní teplota (IN)	-10 °C až 50 °C
	Venkovní teplota (OUT)	-50 °C až 70 °C
Přesnost měření:		±1 °C
Teplotní rozlišení:		0,1 °C
Teplotní sonda:	venkovní, voděodolná	
Délka drátové teplotní sondy:	2,95 m,	
Napájení:	baterie 1x 1,5V typ LR44	
Hmotnost:		0,050 kg

Záznam minimální a maximální teploty

- Hodnoty maximální a minimální venkovní teploty jsou od posledního vynulování paměti (resetu) uloženy v paměti. První stisk tlačítka MAX-MIN pod nápisem OUT zobrazí maximální hodnotu, druhý minimální hodnotu venkovní teploty.
- Stisk tlačítka Reset pod nápisem OUT vynuluje zaznamenané hodnoty maximální a minimální venkovní teploty.
- Též hodnoty maximální a minimální vnitřní teploty jsou uloženy v paměti od posledního vynulování paměti. První stisk tlačítka MAX-MIN pod nápisem IN zobrazí maximální hodnotu, druhý minimální hodnotu.



-10 °C až 50 °C

-50 °C až 70 °C

±1 °C

0,1 °C

4. Stisk tlačítka Reset pod nápisem IN všechny hodnoty vnitřní teploty vynuluje.

⚠ Péče a údržba

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Nevystavujte výrobek příměřímu slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhkosti a náhlým změnám teploty, snížilo by to přesnost snímání.
- Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti, mohly by způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek deště ani vlhku, není určen pro venkovní použití.
- Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajistěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku. Mohlo byste jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Nezasahujte do vodovodního kohoutku výrobku. Výrobek by mohl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čistení používejte měrný hadík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky, mohly by poškodit plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek nemusí být vystaven kapající ani strikající vodě.
- Při poškození alebo vadě výrobku nevykonávajte žádné opravy sami. Předejte ho k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Výrobek umístěte mimo dosah dětí, není to hračka.
- Odstraňujte výbité baterie, mohly by vytéct a výrobek poškodit. Používejte nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbaje na správnou polaritu.
- Akumulátor nevhadzujte do ohně, nerozoberajte, neskratujte.
- Baterie se po upotřebení stávají nebezpečným odpadem – nevhadzujte je do běžného komunálního odpadu, ale odvezte je na místě zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

13.8.2005

SK TEPLOMER 02101

Teplomer je určený pre meranie vnútornej a vonkajšej teploty a je vybavený zážnamom minimálnej a maximálnej teploty.

Technické parametre

Teplotné rozsahy:	Vnútorná teplota(IN)	-10 °C až 50 °C
	Vonkajšia teplota(OUT)	-50 °C až 70 °C
Presnosť merania:		±1 °C
Teplotné rozlíšenie:		0,1 °C
Teplotná sonda:	vode odolná vonkajšia	
Dĺžka drátové teplotnej sondy:	2,95 m	
Napájanie:	baterie 1x 1,5V typ LR44	
Váha:		0,050 kg

Záznam minimálnej a maximálnej teploty

- Pre čítanie údajov maximálnej alebo minimálnej vonkajšej teploty stlačte tlačítko MAX - MIN pod nápisom OUT. Po prvom stlačení sa objaví maximálna hodnota, po druhom stlačení minimálna hodnota. Tieto hodnoty sú uložené v pamäti od posledného resetu (vynulovanie pamäti).
- Vynulovanie hodnôt max a min vonkajšej teploty sa vykoná stlačením tlačítka reset pod nápisom OUT.
- Pre čítanie údajov maximálnej alebo minimálnej vnútornej teploty stlačte tlačítko MAX - MIN pod nápisom IN. Po prvom stlačení sa objaví maximálna hodnota. Po druhom stlačení sa objaví minimálna hodnota. Tieto hodnoty sú uložené v pamäti od posledného resetu (vynulovanie pamäti).
- Vynulovanie hodnôt max a min vnútornej teploty sa vykoná stlačením tlačítka reset pod nápisom IN.

⚠ Starostlivosť a údržba

Výrobok je navrhnutý tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorne si prečítejte užívateľský manuál.
- Nevystavujte výrobek priamemu slnečnému svetlu, extrémnímu chladu a vlhkosti a náhlým změnám teploty (- znižilo by to přesnost snímání).
 - Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohlo by dojít k jeho poškození.
 - Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě alebo vlhkosti – mohly by způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
 - Nevystavujte výrobek deště ani vlhku, není určen pro venkovní použití.
 - Neumísťujte výrobek na místa, kde není zajistěno dostatečné proudění vzduchu.
 - Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku. Mohlo byste jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
 - Nezasahujte do vodovodního kohoutku výrobku. Výrobek by mohl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
 - K čistení používejte měrný hadík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky, mohly by poškodit plastové části a narušit elektrické obvody.
 - Výrobek nemusí být vystaven kapající ani strikající vodě.
 - Při poškození alebo vadě výrobku nevykonávajte žádné opravy sami. Předejte ho k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
 - Výrobek umístěte mimo dosah dětí, není to hračka.
 - Odstraňujte výbité baterie, mohly by vytéct a výrobek poškodit. Používejte nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně dbaje na správnou polaritu.
 - Akumulátor nevhadzujte do ohně, nerozoberajte, neskratujte.
 - Baterie se po upotřebení stávají nebezpečným odpadem – nevhadzujte je do běžného komunálního odpadu, ale odvezte je na místě zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

13.8.2005

• Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný odborník.

• K čisteniu používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpuštiač ani čisticie prípravky – mohli by poškodiť plastové časti a narušiť elektrické obvody.

• Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.

• Výrobok nemusí byť vystavený kvapajúcim ani strikajúcim vode.

• Pri poškození alebo vadě výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Predajte ho k oprave do predajne, kde ste ho zakúpili.

• Odstraňujte výbité baterie výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Používajte len nové baterie doporučeného typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu

• Akumulátor nevhadzujte do ohně, nerozoberajte, neskratujte.

• Baterie sa po výbute stávajú nebezpečným odpadom – nevhadzujte ich do běžného komunálního odpadu, ale odvezte je na místě zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste přístroj zakoupili



13.8.2005

• Zawsze usuwamy rozładowane baterie, ponieważ może dojść do ich wylania i uszkodzenia wyrobu. Korzystamy wyłącznie z nowych baterii zalecanego typu a przy ich wymianie zwracamy uwagę na poprawną polaryzację.

• Akumulatorów nie wrzucamy do ognia, nie rozbiieramy i nie zwieramy.

• Bateria po zużyciu staje się niebezpiecznym odpadem, nie likwiduje się jej ze zwykłymi odpadami komunalnymi, tylko przekazuje do punktu zbiórki – na przykład do sklepu, w którym urządzenie zostało zakupione.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznic z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiórki użytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



PL TERMOMETR 02101

Termometr jest przeznaczony do pomiaru temperatury wewnętrznej i zewnętrznej i jest wyposażony w pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej.

Parametry techniczne

Zakresy temperatur:	Temperatura wewnętrzna (IN)	-10 °C do 50 °C
	Temperatura zewnętrzna (OUT)	-50 °C do 70 °C

Dokładność pomiaru wynosi: ±1 °C

Rozdzielcość pomiaru: 0,1 °C

Wodooporny zewnętrzny czujnik temperatury

Długość przewodu do czujnika temperatury: 2,95 m,

Zasilanie: baterie 1x 1,5V typ LR44

Ciężar: 0,050 kg

Pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej

- Zeby odczytać dane o minimalnej albo maksymalnej temperaturze zewnętrznej naciśnijcie przycisk max-min pod napisem Out. Po pierwszym naciśnięciu pojawi się wartość maksymalna. Po drugim naciśnięciu pojawi się wartość minimalna. Te wartości są zapisane w pamięci od czasu ostatniego resetu (skasowania pamięci).
- Wyzerowanie wartości zewnętrznej temperatury minimalnej i maksymalnej wykonujecie się naciśkając przycisk Reset pod napisem Out.
- Zeby odczytać dane o minimalnej albo maksymalnej temperaturze wewnętrznej naciśnijcie przycisk max-min pod napisem In. Po pierwszym naciśnięciu pojawi się wartość maksymalna. Po drugim naciśnięciu pojawi się wartość minimalna. Te wartości są zapisane w pamięci od czasu ostatniego resetu (skasowania pamięci).
- Wyzerowanie wartości wewnętrznej temperatury minimalnej i maksymalnej wykonujecie się naciśkając przycisk Reset pod napisem In.

Konservacja

Wyrób został zaprojektowany tak, žeby při właściwym postępowaniu mógł służyć przez wiele lat. Podajemy kilka rad związańnych z zalecaną obsługą: Przed uruchomieniem wyróbu należy starannie przeczytać instrukcję użytkownika.

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalne zimno i wilgoć oraz nagłe zmiany temperatury, co może zmniejszyć dokładność pomiaru.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wstrząsów i uderzeń, které mogłyby spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy narażać urządzenia na nadmierne ciśnienie, vibracje, kurz, wysoką temperaturę albo wilgotność, które mogą uszkodzić urządzenie, skrócić czas eksploatacji baterii, uszkodzić je albo zdeformować plastikowe części.
- Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz albo na wilgoć; nie jest przystosowane do użytku zewnętrzneho.
- Urządzenie nie wolno umieszczać nad żadnym źródłem otwartego ognia, na przykład świecą itp.
- Urządzenie nie wolno umieszczać w miejscach, w których nie ma wystarczającego przepływu powietrza.
- Nie należy ingerować do wewnętrznych obwodów elektrycznych urządzenia. W ten sposób można je uszkodzić i utracić prawo do naprawy gwarancyjnej. Wyrób może być naprawiany wyłącznie przez specjalistę.
- Do czyszczenia używa się lekkie zwilżona, miękka ścierczek. Nie korzystamy z rozpuszczalników, ani ze środków czyszczących, które mogłyby podrapać plastikowe części i naruszyć obwody elektryczne.
- Wyrób nie zarzużamy do wody ani do innych cieczy.
- Wyrób nie może być narażony na działanie kapiącej albo pryskającej wody.
- Pri uszkodzeniu alebo ustercie wyróbu nie próbujmy naprawiać go we własnym zakresie. Oddajmy go do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- Wyrób umieszczamy poza zasięgiem dzieci, to nie jest zabawka.

HU 02101 TÍPUSÚ HÓMÉRŐ

A hőmérő belső és külső hőmérőklet mérésére alkalmas, s maximális és minimális hőmérséklet jelzővel van ellátva.

Műszaki paraméterek

Hőmérőklet tartomány:	Belső hőmérőklet (IN)	-10 °C-tól 50 °C-ig
	Külső hőmérőklet (OUT)	-50 °C-tól 70 °C-ig

Mérési pontosság: ±1 °C

Megkölönböztetés: 0,1 °C

A drót hőmérő szonda hossza: 2,95 m,

Vízálló külső hőmérő szonda

Tápellátás: 1x 1,5V, LR 44 típusú akkumulátor

Súlya: 0,050 kg

Maximális-minimális hőmérőklet kijelzés

1. A maximális, vagy minimális hőmérőkletet az Out felirás alatt Reset nyomógomb segítségével lehet kiindíztatni. A maximális-minimális hőmérőkletet az IN felirás alatt Max-min nyomógombot. Az első lenyomás után megjelenik a maximális értéke, a második lenyomás után a minimális érték. Ezek az értékek a memóriaiban az utolsó resettel (a memória kinullázása) vannak tárolva.
2. A maximális és minimális külső hőmérőkletet az Out felirás alatt Reset nyomógomb segítségével lehet kiindíztatni

- Minden esetben távolítsa el a kiégett akkumulátorokat, melyek kifolyhatnak és megrongálhatják a berendezést. Kizárolag új, megfelelő típusú akkumulátorokat használjon, s ügyeljen a helyes polaritásra.
- Tilos az akkumulátorokat a tüze dobni, kiégetni, vagy szétszerelni.
- A használt akkumulátor veszélyes hulladék, tilos a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni, helyezze ennek megfelelő hulladékgyűjtőbe, pl. adjá át abba az üzletbe, ahol a berendezést vásárolta.



13.8.2005

SI TERMOMETER 02101

Termometer je namenjen merjenju notranje in zunanje temperature in zaznavu najnižjo in najvišjo temperaturo.

Tehnični parametri

Temperaturni obseg:	Notranja temperatura (IN) od -10 °C do 50 °C Zunanja temperatura (OUT) od -50 °C do 70 °C
Natančnost merjenja:	±1 °C
Temperaturna ločljivost:	0,1 °C
Dolžina žične topilinske sonde:	2,95 m
Zunanja temperatura sonda, odporna na vлагo	
Vir napajanja:	baterija 1x 1,5V tip LR44
Težina:	0,050 kg

Podatki o najnižji in najvišji temperaturi

- Za čitanje podatka maksimalne ili minimalne vanjske temperature pritisnite tipku max-min ispod napispa Out. Nakon prvog pritska prikaze se maksimalna vrijednost. Nakon drugog pritska prikaze se minimalna vrijednost. Ove vrijednosti pohrane su u memoriju od zadnjeg resetiranja (nuliranje memorije).
- Nuliranje vrijednosti maksimalne i minimalne vanjske temperature izvodi se pomoću tipke Reset ispod napispa Out.
- Za čitanje podatka maksimalne ili minimalne unutrašnje temperature pritisnite tipku max-min ispod napispa In. Nakon prvog pritska prikaze se maksimalna vrijednost. Nakon drugog pritska prikaze se minimalna vrijednost. Ove vrijednosti pohrane su u memoriju od zadnjeg resetiranja (nuliranje memorije).
- Nuliranje vrijednosti maksimalne i minimalne unutrašnje temperature izvodi se pomoću tipke Reset ispod napispa In.

Njega i održavanje

Proizvod je napravljen tako da će vam uslijed prikladne uporabe služiti cijeli niz godina. Ovdje je nekoliko savjeta za ispravno rukovanje:
Prije nego počnete uređaj koristiti, pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
• Ne izlagati proizvod izravnom sunčevom svjetlu, ekstremnoj hladnoći ili vlagu te naglim promjenama temperature – smanjila bi se točnost zapisivanja.
• Ne postavljajte proizvod na mjesto koja su izložena vibracijama i udarima, takva mjesto mogu prouzročiti oštećenje istog.
• Proizvod ne izlagati pretjeranom tlaku, udarima, prašini, visokoj temperaturi ili vlagi, mogu prouzročiti kvar funkcionalnosti proizvoda, kraču izdržljivost, oštećenje baterija i deformaciju plastičnih dijelova.
• Ne izlagati proizvod na kiši ni vlagi, ukoliko nije namijenjen za vanjsku uporabu.
• Ne postavljati na proizvod nikakve izvore otvorene vatre, npr. upaljenu svjeću, i sl.
• Ne postavljati proizvod na mjesto gdje nije osigurano dovoljno čistog zraka.
• Nije dopušteno dirati u unutrašnje strujne krovove proizvoda. Isto se mogu oštetići te će automatski prestati vrijediti jamstvo. Proizvod bi trebao popravljati samo kvalificirani stručnjaci.
• Za čišćenje koristite lagano nanočenu finu krpu. Ne koristite otapala kao ni sredstva za čišćenje, isti bi mogli ogrebatи plasticne dijelove i poremetiti električne krovove.
• Ne uranjati proizvod u vodu ni druge tekućine.
• Proizvod ne smije biti izložen dodiru kapajuće ili prskajuće vode.
• U slučaju oštećenja ili kvara proizvoda nikakve popravke ne izvodite sami. Odnesite ga na popravak u prodavaonicu u kojoj ste ga kupili.
• Proizvod postavite izvan dohvata djece, nije to igračka.
• Prazine baterije uvijek izvadite, mogli bi iscrpati i proizvod oštetiti. Koristite samo nove baterije preporučenog tipa te kada ih mijenjate pazite na ispravan polaritet.
• Bateriju ne bacati u vatu, ne nastavljati ne pravite kratko prenapojanje.
• Baterija je nakon uporabe opasan otpad, ne bacajte ju među uobičajeno kućno smeće, ali odvezite na mjesto za prikupljanje – npr. u trgovinu gdje ste uređaj kupili.
• Za čišćenje izdelka uporabljajte le vlažno krpo. Ne uporabljajte raztopil i čistilnih sredstava, s katerimi bi lahko poškodovali plastične dele naprave ali njen tokokrog.
• Izdelek ne nameščajte na mesta, ki bi se tresla, saj bi lahko prišlo do poškodbe naprave.
• Naprave ne izpostavljajte previskemu pritisku, udarcem, prahu, visokim temperaturam ali vlagi; s tem lahko pride do okvar in motenj pri delovanju izdelka, upada električne zmogljivosti, poškodbe baterij in deformiranja plastičnih delov naprave.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ker ni namenjen za zunanjost uporabo.
• Na napravo ne postavljajte nobenih virov ognja, kot npr. prizgane sveče itd.
• Izdelek ne nameščajte na mesta, kjer ni možno pravilno kroženje zraka.
• Ne posegajte v notranje dele električnih tokokrovov izdelka. S tem lahko izdelek poškodujete in izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Izdelek lahko popravlja le ustrezno usposobljen strokovnjak.
• Za čišćenje izdelka uporabljajte le vlažno krpo. Ne uporabljajte raztopil in čistilnih sredstev, s katerimi bi lahko poškodovali plastične dele naprave ali njen tokokrog.
• Izdelek ne potapljaljite v vodo ali v druge tekućine.
• Naprave ne izpostavljajte tekoči ali brzljajoči vodi.
• Nikoli ne popravljajte poškodovane ali pokvarjene naprave sami. Odnesite jo v prodajalno, kjer ste napravo kupili.
• Izdelek namestite izven dosegta otrok – izdelek ni igrača.
• Baterije vedno vzemite iz naprave, zaradi kisline, ki se lahko zlige in izdelek poškoduje. Uporabljajte le nove baterije priporočenega tipa – pri zamjenjavi pazite na polarnost baterij.
• Bateriji ne mečite v ogenj, ne povzročajte kratkega stika in jih ne razbijajte.
• Izrabljena baterija je nevaren odpadek. Ne mečite jih med običajne komunalne odpadke, pač pa jih oddajte v trgovino, kjer ste izdelek kupili.



13.8.2005

HR TERMOMETAR 02101

Termometar namenjen za merjenje unutrašnje in vanjske temperature opremljen je uređajem za zapisivanje minimalne i maksimalne temperature.

Tehnični parametri

Toplinski rasponi:	(IN) -10 °C do 50 °C (OUT) -50 °C do 70 °C
Unutrašnja temperatura:	
Točnost mjerjenja:	±1 °C
Toplinske razlike:	0,1 °C
Dolžina žične topilinske sonde:	2,95 m
Toplinska sonda:	vanjska vodootporna
Napajanje:	baterije 1x 1,5V tip LR44
Težina:	0,050 kg

Zapis minimalne i maksimalne temperature

- Za čitanje podatka maksimalne ili minimalne vanjske temperature pritisnite tipku max-min ispod napispa Out. Nakon prvog pritska prikaze se maksimalna vrijednost. Nakon drugog pritska prikaze se minimalna vrijednost. Ove vrijednosti pohrane su u memoriju od zadnjeg resetiranja (nuliranje memorije).
- Nuliranje vrijednosti maksimalne i minimalne vanjske temperature izvodi se pomoću tipke Reset ispod napispa Out.
- Za čitanje podatka maksimalne ili minimalne unutrašnje temperature pritisnite tipku max-min ispod napispa In. Nakon prvog pritska prikaze se maksimalna vrijednost. Nakon drugog pritska prikaze se minimalna vrijednost. Ove vrijednosti pohrane su u memoriju od zadnjeg resetiranja (nuliranje memorije).
- Nuliranje vrijednosti maksimalne i minimalne unutrašnje temperature izvodi se pomoću tipke Reset ispod napispa In.

Njega i održavanje

Proizvod je napravljen tako da će vam uslijed prikladne uporabe služiti cijeli niz godina. Ovdje je nekoliko savjeta za ispravno rukovanje:
Prije nego počnete uređaj koristiti, pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
• Ne izlagati proizvod izravnom sunčevom svjetlu, ekstremnoj hladnoći ili vlagu te naglim promjenama temperature – smanjila bi se točnost zapisivanja.
• Ne postavljajte proizvod na mjesto koja su izložena vibracijama i udarima, takva mjesto mogu prouzročiti oštećenje istog.
• Proizvod ne izlagati pretjeranom tlaku, udarima, prašini, visokoj temperaturi ili vlagi, mogu prouzročiti kvar funkcionalnosti proizvoda, kraču izdržljivost, oštećenje baterija i deformacija plastičnih dijelova.
• Ne izlagati proizvod na kiši ni vlagi, ukoliko nije namijenjen za vanjsku uporabu.
• Ne postavljati na proizvod nikakve izvore otvorene vatre, npr. upaljenu svjeću, i sl.
• Ne postavljati proizvod na mjesto gdje nije osigurano dovoljno čistog zraka.
• Nije dopušteno dirati u unutrašnje strujne krovove proizvoda. Isto se mogu oštetići te će automatski prestati vrijediti jamstvo. Proizvod bi trebao popravljati samo kvalificirani stručnjaci.
• Za čišćenje koristite lagano nanočenu finu krpu. Ne koristite otapala kao ni sredstva za čišćenje, isti bi mogli ogrebatи plasticne dijelove i poremetiti električne krovove.
• Ne uranjati proizvod u vodu ni druge tekućine.
• Proizvod ne smije biti izložen dodiru kapajuće ili prskajuće vode.
• U slučaju oštećenja ili kvara proizvoda nikakve popravke ne izvodite sami. Odnesite ga na popravak u prodavaonicu u kojoj ste ga kupili.
• Proizvod postavite izvan dohvata djece, nije to igračka.
• Prazine baterije uvijek izvadite, mogli bi iscrpati i proizvod oštetiti. Koristite samo nove baterije preporučenog tipa te kada ih mijenjate pazite na ispravan polaritet.
• Bateriju ne bacati u vatu, ne nastavljati ne pravite kratko prenapojanje.
• Baterija je nakon uporabe opasan otpad, ne bacajte ju među uobičajeno kućno smeće, ali odvezite na mjesto za prikupljanje – npr. u trgovinu gdje ste uređaj kupili.
• Za čišćenje izdelka uporabljajte le vlažno krpo. Ne uporabljajte raztopil in čistilnih sredstava, s katerimi bi lahko poškodovali plastične dele naprave ali njen tokokrog.
• Izdelek ne nameščajte na mesta, ki bi se tresla, saj bi lahko prišlo do poškodbe naprave.
• Naprave ne izpostavljajte previskemu pritisku, udarcem, prahu, visokim temperaturam ali vlagi; s tem lahko pride do okvar in motenj pri delovanju izdelka, upada električne zmogljivosti, poškodbe baterij in deformiranja plastičnih delov naprave.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ker ni namenjen za zunanjost uporabo.
• Na napravo ne postavljajte nobenih virov ognja, kot npr. prizgane sveče itd.
• Izdelek ne nameščajte na mesta, kjer ni možno pravilno kroženje zraka.
• Ne posegajte v notranje dele električnih tokokrovov izdelka. S tem lahko izdelek poškodujete in izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Izdelek lahko popravlja le ustrezno usposobljen strokovnjak.

Nakon završetka roka valjanosti proizvod ne odlagati kao neklasificirani komunalni otpad, koristite sabirna mjesta za klasificirani otpad. Ispravnim zbrinjavanjem produkta spriječite negativno utjecanje na ljudsko zdravlje i okoliš. Recikliranje materijala potpomaže zaštiti prirodnih izvora. Više informacija o recikliranju ovog produkta pružit će Vam općinski ured, organizacije za zbrinjavanje kućnoga otpada ili prodajalno, kjer ste napravo kupili.

Na svoju isklučivu odgovornost ovime izjavljujemo, da je označeni uređaj 02101 temeljem svoje konstrukcije i konstrukcije, jednako kao izvedba koju smo postigli u radu u skladu s temeljnim zahtjevima i daljim pripadajućim naredbama. Za promjene uređaja prema kojima ne postoji suglasnost, ova izjava prestaje vrijediti.



13.8.2005

DE THERMOMETER 02101

Das Thermometer ist bestimmt für die Messung von Innen- und Außentemperaturen und ist ausgestattet mit der Aufzeichnung der Mindest- und Höchsttemperatur.

Technische Parameter

Temperaturbereiche:	Innentemperatur (IN) Außentemperatur (OUT)	-10 °C bis 50 °C -50 °C bis 70 °C
Genauigkeit der Messung:		±1 °C
Temperaturauflösung:		0,1 °C
Länge der Zuleitung zur Temperatursonde :		2,95 m,
Wasserbeständige Außentemperatursonde		
Speisung:	Batterie 1x 1,5V Typ LR44	
Gewicht:		0,050 kg

Aufzeichnung der Mindest- und Höchsttemperatur

- Für das Lesen der Angaben der Höchst- oder Mindestaußentemperatur drücken Sie die Taste max-min unter der Aufschrift Out. Nach dem ersten Drücken erscheint der maximale Wert. Nach dem zweiten Drücken erscheint der minimale Wert. Diese Werte sind gespeichert seit dem letzten Rücksetzen (Nullstellung des Speichers).
- Die Nullstellung der Werte der Höchst- und Mindestaußentemperatur wird durch das Drücken der Taste Rest unter der Aufschrift Out durchgeführt.
- Für das Lesen der Angaben der Höchst- oder Mindestinnentemperatur drücken Sie die Taste max-min unter der Aufschrift In. Nach dem ersten Drücken erscheint der maximale Wert. Diese Werte sind gespeichert seit dem letzten Rücksetzen (Nullstellung des Speichers).
- Die Nullstellung der Werte der Höchst- und Mindestinnentemperatur wird durch das Drücken der Taste Rest unter der Aufschrift In durchgeführt.

Pflege und Wartung

Das Produkt ist so entworfen, dass es bei einer geeigneten Handhabung eine ganze Reihe von Jahren dienen kann. Hier sind einige Ratschläge für die richtige Bedienung angeführt:
Bevor Sie mit dem Produkt zu arbeiten anfangen, lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung durch.

- Setzen Sie das Produkt dem direkten Sonnenschein, einer extremen Kälte oder Feuchtigkeit und raschen Temperaturänderungen nicht aus, sonst sinkt die Genauigkeit der Abtastung.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orte mit Vibrationen oder Erschütterungen, diese können eine Beschädigung verursachen.
- Setzen Sie das einen übermäßigen Druck, Stößen, hoher Temperatur oder einer Feuchtigkeit nicht aus, diese könnten Störung der Funktion des Produktes, eine kürzere energetische Ausdauer, Beschädigung der Batterien und Verformung der Plastikteile verursachen.
- Setzen Sie das Produkt weder dem Regen noch der Feuchtigkeit nicht aus, es ist für Außenverwendung nicht bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt auf keine Quellen mit offenem Feuer, z.B. auf eine gezündete Kerze usw.
- Legen Sie das Produkt nicht an Stellen, wo keine ausreichende Umluft sichergestellt ist.
- Greifen Sie nicht in innere Stromkreise des Produktes ein. Sie könnten es beschädigen und somit die Gültigkeit der Garantie automatisch beenden. Das Produkt sollte von einem qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Zur Reinigung verwenden Sie einen feuchten Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, keine Reinigungsmittel, die die Plastikteile bekratzten und die Stromkreise beeinträchtigen könnten.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt darf dem tropischen oder spritzenden Wasser nicht ausgesetzt werden.
- Bei Beschädigung oder Mangel des Produktes führen Sie selbst keine Reparaturen durch. Übergeben Sie es zur Reparatur in das Geschäft, wo Sie es gekauft haben.
- Legen Sie das Produkt außer Sicht der Kinder, es ist kein Spielzeug.
- Entfernen Sie immer entladene Batterien, sie könnten herauslaufen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie nur neue Batterien empfohlenen Typs und beachten Sie die richtige Polarität bei deren Umtausch.
- Werfen Sie den Akkumulator nicht ins Feuer, zerschlagen Sie ihn nicht, schließen Sie ihn nicht kurz.
- Die Batterie nach Gebrauch wird zu einem gefährlichen Abfall, werfen Sie sie nicht in einen normalen Kommunalabfall, sondern bringen Sie sie zur Abnahmestelle - zum Beispiel ins Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.

13.8.2005

Довжина дроту температурного зонду

2,95 м.

Водостійкий зовнішній температурний зонд

батареїка 1x 1,5V тип LR44

Живлення:

0,050 кг.

Реєстрація мінімальної та максимальної температури

- Для читання даних максимальної або мінімальної зовнішньої температури натисніть кнопку max-min під написом Out. Після першого натиснення з'явиться максимальне значення. Після другого натиснення з'явиться мінімальне значення. Ці значення зафіксовані в пам'яті від останнього Reset (обнулення пам'яті).
- Обнулення значень максимальної та мінімальної зовнішньої температури проводиться натисненням кнопки Reset під написом Out.
- Для читання даних максимальної або мінімальної внутрішньої температури натисніть кнопку max-min під написом In. Після першого натиснення з'явиться максимальне значення. Після другого натиснення з'явиться мінімальне значення. Ці значення збережені в пам'яті від останнього Reset (скіди в пам'яті).
- Обнулення значень максимальної та мінімальної внутрішньої температури проводиться стиском кнопки Reset під написом In.

Експлуатація

Вироб спроектовано так, щоб при правильному використанні надійно служив декілька років. Ось декілька порад для правильної експлуатації виробу:

Перед початком роботи з виробом, уважно прочитайте інструкцію.

- Не виставляйте виріб пряму сонячному світлу, екстремної холоді, вологі і різким змінам температури - це знижить точність вимірювань.

- Не розміщуйте виріб у місцях, склонних до вібрацій та поштовхів, які могли б спричинити його пошкодження.

- Не піддавайте виріб надмірному тиску, ударам, пилу, високій температурі або вогкості, це може спричинити порушення роботи виробу, коротшу енергетичну витримку, пошкодження батарей та деформацію пластикових частин.

- Не піддавайте виріб впливу до вологості та вологості, він не призначений для зовнішнього застосування.

- Не розміщуйте виріб на виробах будь-які джерела відкритого вогню, наприклад, запалену свічку, тощо.

- Не вітрачуйте виріб в місцях, де він не потрібен. Виріб має ремонтувати тільки кваліфікований фахівець.

- Для чищення засовите лезло зволожену м'яку ганчірку. Не застосовуйте розчинники або засоби для чищення, вони можуть пошкодити пластикові частини і порушити електричні контури.

- Не занурюйте виріб ані в воду, ані в інші рідини.

- Виріб не можна піддавати дії проточої води та бризок.

- При пошкодженні або дефекті виробу не проводьте нікакі ремонти самостійно. Передайте його для ремонту в магазин, де Ви його придбали.

- Розташуйте виріб, у місцях,

- Anularea valorilor maxime și minime ale temperaturii exterioare se efectuează prin apăsarea tastei Reset de sub inscripția Out.
- Pentru cîtarea datelor maxime sau minime ale temperaturii interioare apăsați tasta max/min de sub inscripția In. După prima apăsare se afișează valoarea maximă. După cea de-a doua apăsare se afișează valoarea minimă. Aceste valori sunt stocate în memorie de la ultima resetare (anularea memoriei).
- Anularea valorilor maxime și minime ale temperaturii exterioare se efectuează prin apăsarea tastei Reset de sub inscripția In.

Protejarea și întreținerea

Produsul este proiectat astfel încât să servească cu fiabilitate ani în sir, cu condiția ca acesta să se fie utilizat corect:
Înaintea primei întrebunări a produsului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

- Nu expuneți produsul luminii solare directe, frigului și umezelii extreme și schimbărilor bruscă de temperatură, aceasta ar reduce precizia măsurării.
- Nu amplasăți produsul în locuri predispuse vibrațiilor și zguduiturilor, ar putea duce la deteriorarea acestuia.
- Nu expuneți produsul presiunii extreme, loviturilor, prafului, temperaturii și umezelii ridicătoare, acestea ar putea produce defecțiuni de funcționare a produsului, rezistență energetică redusă, deteriorarea bateriei și deformarea părților componente din material plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie și umezelă, acesta nu este destinat pentru utilizarea exterioară.
- Nu amplasăți pe produs niciun fel de surse de foc deschis, de exemplu lumânare aprinsă, etc.
- Nu amplasăți produsul în locurile unde nu este asigurată o circulație suficientă a aerului.
- Nu interveniți în circuitele electrice interioare ale produsului. Le puteți deteriora și astfel valabilitatea garanției se încheie automat. Produsul ar trebui să fie reparat numai de către un specialist calificat.
- Pentru curățare întrebunăriți o cărpă fină, ușor umezită. Nu întrebunăriți dizolvători și nici alte preparate de curățat, acestea ar putea să zgârje părțile componente din material plastic și să întreptără circuitele electrice.
- Nu scufundați produsul în apă și nici în alte lichide.
- Produsul nu trebuie să fie expus picăturilor și nici străpilor de apă.
- În cazul deteriorării sau defectării produsului, nu efectuați singuri niciun fel de reparări. Predați-l pentru a fi reparat la centrul de achiziționare de unde îl-ați cumpărat.
- Amplasăți produsul într-un loc ferit de copii, acesta nu este o jucărie.
- Îndepărtați întotdeauna bateriile descarcate, acestea ar putea să curgă și să deterioreze produsul. Utilizați numai baterii noi de tipul recomandat și în timpul schimbării acestora aveți grijă de corectitudinea polarității.
- Nu aruncați acumulatorul în foc, nu-l demonstați, nu-l scurcircuitați.
- După consumul bateriei devine un deșeu periculos, nu o aruncați în deșeurile comunale obișnuite, predăți-o la centrele de reciclare – de exemplu, la magazinul de unde îl achiziționat aparatul.



13.8.2005

LT TERMOMETRAS 02101

Termometras skirtas vidinės ir lauko temperatūros matavimui ir yra aprūpintas mažiausios ir didžiausios temperatūros žymekliai.

Tehninių parametrų

Temperatūros diapazonas:	
Vidinė temperatūra:	(IN) nuo -10 °C iki 50 °C
Lauko temperatūra:	(OUT) nuo -50 °C iki 70 °C
Matavimo tikslumas:	±1 °C
Temperatūros rezoliucija:	0,1 °C
Vielinio temperatūros zondos ilgis:	2,95 m,
Temperatūros zondas:	lauko, atspari vandeniniui
Maitinimas:	baterija 1x 1,5V, tipas LR44
Maša:	0,050 kg

Mažiausios ir didžiausios temperatūros duomenys

- Didžiausios ir mažiausios lauko temperatūros duomenys skaitymu paspauskite mygtuką max-min po užrašu Out. Paspaudus vieną kartą bus rodoma didžiausia temperatūra. Antrą kartą paspaudus bus rodoma mažiausia temperatūra. Šie duomenys yra išsaugoti atmintyje nuo paskutinio perkrovimo (atminties išvalymo).
- Didžiausios ir mažiausios lauko temperatūros duomenis iš atminties ištrinsite paspaudę mygtuką Reset po užrašu OUT.
- Didžiausios ir mažiausios vidinės temperatūros nuskaitymui paspauskite mygtuką max-min po užrašu In. Paspaudus vieną kartą bus rodoma didžiausia temperatūra. Antrą kartą paspaudus bus rodoma mažiausia temperatūra. Šie duomenys yra išsaugoti atmintyje nuo paskutinio perkrovimo (atminties išvalymo).
- Didžiausios ir mažiausios vidinės temperatūros duomenis iš atminties ištrinsite paspaudę mygtuką Reset po užrašu In.

Priežiūra

Gaminys yra suprojektuotas taip, kad tinkamai ji naudojant patikimai tarnauja visą eilę metų. Keletą patarimų dėl teisingos priežiūros:

- Prieš pradedant gaminį naudoti jėdami perskaitykite naudojimo vadovą.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, ekstremalaus šalčio ir drėgmės bei staigū temperatūros pokyčių. Tai gali sumažinti matavimo tikslumą.
 - Nelaiykite gaminio vietose jautriose vibracijai ir smūgiams – gaminys gali būti pažeistas.
 - Saugokite gaminį nuo didelio slėgio, smūgių, dulkių ir aukštos temperatūros arba drėgmės – gali būti pažeistos gaminio funkcijos, sutrumpinti energetinį atsparumą, būti pažeistos baterijos ir deformuoti plastikinės dalys.
 - Saugokite gaminį nuo lietaus ir drėgmės, nėra skirtas naudoti lauke.
 - Nedekite ant gaminio jokių atviro ugnies šaltinių, kaip pvz: uždegtos žvakės ir pan.
 - Nelaiykite gaminio vietoję, kurioje nėra oro cirkuliacijos.
 - Neardykite gaminio vidinių elektros laidų.
 - Galite juos pažeisti ir automatiškai prarasti teisę į garantinį remontą. Gaminį gali remontuoti tik kvalifikotas specialistas.
 - Valymui naudokite drėgna, švelnų skudurėlį. Nenaudokite tirpiklių nei valiklių – gali subražyti plastikines dalis ir pažeisti elektros grandinę.
 - Draudžiamas gaminį nardinti į vandenį ar skysti.
 - Saugokite gaminį nuo lašančio ir trykštančio vandens.
 - Atsirdas pažeidimams arba defektams neremontuokite gaminio patrys. Priduokite ji remontui į parduotuvę, kurioje gaminį įsigijote.
 - Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamo vietoje.
 - Laiku pašalinkite išsišukrūsiantių baterijas – gali tekėti ir pažeisti gaminį. Naudokite tik naujas rekomenduojamo tipo baterijas, jas keisdamai laikykites teisingo poliarizumo.
 - Nedekite baterijų į ugnį, neardykite juų ir neužtrumpinkite.
 - Nusidėvėjusi baterija tampa pavojinga atlieka – nemeskite ju komunalines atliekas, bet pristatykite į surinkimo punktus – pvz. į parduotuvę, kurioje gaminį įsigijote.

Pasibaigus gaminio naudojimo laikui nešalinkite jo su komunalinėmis atliekomis, naudokite išskirtytų atlieku surinkimo vietas. Teisinga produkto likvidacija saugo aplinką ir gamtą nuo neigiamos įtakos. Medžiagų perdirbimas padeda saugoti gamtos šaltinius. Daugiau informacijos Jums suteikia vietinė savivaldybė, komunalinių atliekų apdorojimo organizacija arba ją galite gauti parduotuvėje, kurioje gaminį įsigijote.

Atsakingai deklaruojame, kad šis gaminys 02101, jo konцепcija ir konstrukcija bei į apvartą tiekiamas modelis atitinka esminius reikalavimus ir kriterijus yra išvaidyti nutarimų nuostatas. Su mumis nesuderintiems šio gaminio pakeitimams ši deklaracija netaikoma.



13.8.2005

LV TERMOMETRS 02101

Termometras ir poredzēts temperatūras mērišanai iekšējpās un ārpus tām, tas ir apriksots ar minimālām un maksimālām temperatūras atmiņu.

Tehniskie parametri

Temperatūras diapazoni:	
Temperatūra telpās:	(IN) -10 °C līdz 50 °C
Temperatūra ārpus telpām:	(OUT) -50 °C līdz 70 °C
Mērišanas precīzitāte:	ir ±1 °C
Temperatūras izšķirtspēja:	0,1 °C
Temperatūras stieples zondes garums:	2,95 m,
Temperatūras zonde:	ūdensstūriga, ietosanai ārā
Barošana:	baterija 1x 1,5V veids LR44
Svars:	0,050 kg

Minimālās un maksimālās temperatūras atmiņa

- Lai nolasītu maksimālās vai minimālās ārā temperatūras datus, nospiediet taustiņu max-min zem uzraksta Out. Pēc pirmās nospiešanas parādīsies maksimālā vērtība. Pēc otrs nospiešanas parādīsies minimālā vērtība. Šīs vērtības atmiņā tiek saglabātas kopš pēdējās atiestates (atmiņas nullēšanas).
- Maksimālās un minimālās ārā temperatūras vērtību atiestati veic, nospiežot taustiņu Reset zem uzraksta Out.
- Didžiausios ir mažiausios vidinės temperatūros nuskaitymui paspauskite mygtuką max-min po užrašu In. Paspaudus vieną kartą bus rodoma didžiausia temperatūra. Antrą kartą paspaudus bus rodoma mažiausia temperatūra. Šie duomenys yra išsaugoti atmintyje nuo paskutinio perkrovimo (atminties išvalymo).
- Maksimālās un minimālās telpu temperatūras vērtību atiestati veic, nospiežot taustiņu Reset zem uzraksta In.

Apkope un apkalpe

Produkts ir veidots tā, lai, to pareizā veidā lietojot, tas uzticami kalpotu ilgus gadus. Šeit sniedzam dažus padomus pareizi apkalpei:

- Pirms uzsākset darbu ar produkta, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
- Nepakļaujet produktu tiešu saules staru iedarbībai, pārmērīgam aukstumam un mitrumam, kā arī pēkšnām temperatūras svārstībām, jo šādi var samazināties mērišanas precīzitāte.
 - Nenovietojiet produktu vietas, kur iespējamas vibrācijas un triecienu, tie produktu var sabojāt.
 - Nepakļaujet produktu pārmērīgam spiedienam, triecienu, putekļiem, augstai temperatūrai vai mitrumam, visi šie apstākļi var izraisīt produkta darbības traucējumus, mazāku enerģētisko izturību, bateriju defektus un plastmasas sastāvdāļu deformēšanos.
 - Nenovietojiet produktu vietās, kur iespējamas vibrācijas un triecienu, tie produktu var sabojāt.
 - Nepakļaujet produktu uz atklātu liesmu avota, piem., uz aizdegtais sveces u.tml.
 - Nenovietojiet produktu vietās, kur nav nodrošināta pietiekama gaisa plūsmu.
 - Neievajocies produkta iekšējā elektroinstācēmā. Jūs varat to sabojāt, un ar to garantija automātiski zaudē spēku. Produkts būtu jāremontē tikai kvalificētam specialistam.
 - Tirišanai jāizmanto tikai nedaudz samitrināta miksta drāniņa. Nelietojiet ne šķidrinātājus, ne tirišanas līdzekļus, tie var saskrāpēt plastmasas sastāvdāļas un bojāt elektroinstācēm.
 - Neiegredējiet produktu ne ūdeni, ne citos šķidrumos.
 - Produktu aizliegts novietot pilos ūdeni vai ūdens strūklā.
 - Jāprodukti ir bojāti vai tam atklājies defekts, neievietēt tā remontu pats. Produkta nododiet remonta tājā veikalā, kur to iegādājāties.
 - Produkti jānovieto bērniem nepieejamā vieta, tas nav rotātēla.
 - Vienmēr savlaicīgi izņemiet izlādētās baterijas, tās var iztečēt un sabojāt produktu. Izmantojiet tikai jaunas ieteiktā veida baterijas, tās nomainot, iešķirojiet pareizu polaritāti.
 - Baterijas neizmetiet ugnin, neizjauciet un neveidojiet issavienojumu.
 - Baterijas pēc izlietotās skābi pārējās atkritumiem, neizmetiet tās parastajos komunalajos atkritumiem, bet nododiet izvejielu otreizējās savākšanas vietā – piem., veikalā, kur legādājātiesi produktu.

Pēc produkta darbmūža beigām neizmetiet to nešķirotos komunalajos atkritumiem, izmantojiet speciālās šķiroto atkritumu savākšanas vietas. Pareizi likvidējot izstrādājumu, izvairīties no negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Materiālu otreizējā izmantošana veicina dabas resursu aizsardzību. Papildu informāciju par šī produkta pārstrādi jums sniegs vietējā pašvaldība, organizācija mājsaimniecības atkritumu apstrādei vai veikals, kurā jūs produktu iegādājāties.



13.8.2005

SI

GARANCIJSKA IZJAVA

- Izjavljam, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
- Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
- EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
- Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
- Ce popravilu se izvrši, je garancija izključena.
- Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-neupooblašenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
- Priznajec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in klopkinove aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
- Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahteve tako, da ugotovljeno okvare pričavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahteve. Priložen mora biti potrenj garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:

TERMOMETER

TIP:

02101

DATUM PRODAJE:

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija,
tel: +386 8 205 17 20