

BEEMER 4

PWL0021

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODE D'EMPLOIE

/ EN

Workshop flashlight – set with 3 exchangeable heads.

Thank you for choosing the Mactronic product. To ensure high durability and reliability of the product, please operate and maintain it properly. Please read the following instructions and keep it for future reference, as they contain important information on safe operation and use.

⚠ NOTICE!


It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

SPECIFICATION

PWL0021.1

BEEMER 4.1

Workshop flashlight base




Dimensions	138 x 33 mm
Power supply	18650 Li-ion 3.7V 2200 mAh
Weight	170 g
IP	IP54
Charging time	6 h

PWL0021.2

BEEMER 4.2

Workshop flashlight head with focus function




Light source	Cree™ XP-G LED, 250 lm
Runtime and Operation Modes	30 % — 6 h 100 % — 2 h
Dimensions	34 x 60 mm
Weight	68 g
IP	IP54
Light range	120 m

PWL0021.3

BEEMER 4.3

360° head with UV function for the workshop flashlight



White	Light source	COB White, 350 lm
	Runtime and Operation Modes	50% - 4 h 100% - 2 h
UV	Light source	COB UV, 390-400 Nm
	Runtime	100% - 4 h
Dimensions	35 x 230 mm	
IP	IP54	
Weight	87 g	
Light range	26 m	

PWL0021.4

BEEMER 4.4

Inspection tip with focus function for the workshop flashlight



Light source	Cree™ XP-G LED, 180 lm
Runtime and Operation Modes	30 % — 8 h 100 % — 2 h 30 min
Dimensions	19 x 433 mm
Weight	103 g



mactronic.pl

IP	IP54
Light range	100 m

OPERATION

To turn on the flashlight, press the button located in the middle part of the PWL0021.1 handle. The modes change in the following sequence: Low/Hi/OFF. If the time between switch presses is longer than 4 seconds, the flashlight will not switch to the next mode, but instead it will turn off.

To exchange the light cap, pull the PWL0021.1 lock ring towards the handle while at the same time pulling the exchangeable cap. Install the chosen flashlight cap by sliding it into the connecting opening until the lock ring clicks on.

The following caps fit the base:- PWL0021.2 – BEEMER 4.2 – Workshop flashlight head with focus function. The cap is used to light up chosen spots in a standard way. In this configuration, it allows the user to adjust, focus and diffuse the light beam. To modify your light beam, move the head forward and backwards.

- PWL0021.3 – BEEMER 4.3 – 360° head with UV function for the workshop flashlight. COB LED + UV cap provides powerful light from a robust rotatable LED COB panel. In this configuration, the user can switch the COB panel light from white to UV by pressing the UV button located at the back of the housing of the illuminating element.

- PWL0021.4 – BEEMER 4.4 – Inspection tip with focus function for the workshop flashlight Flexible inspection tip allows the user to light up difficult-to-reach areas with the use of a small-sized light head. Placing the tip on a flexible, freely-shaped hose allows the user to light up any chosen object. There is also an option to adjust the light beam. To focus or diffuse the beam, slide the sleeve surrounding the head forward or backwards.

The set also includes: USB-Micro charger USB and 18650, 3.7V, 2200 mAh rechargeable Li-ion battery. The flashlight has a battery status indicator. When the diode in the switch housing changes colour from green to red, you should connect the flashlight for charging as soon as possible.

OPERATION AND USE OF Li-ion STORAGE BATTERIES

In order to achieve maximum performance and life of the built-in battery pack: 1. Charge the flashlight battery to its full capacity when it is charged for the first time

2. To obtain safe and long-term operation of rechargeable batteries, follow the instructions below:

Do not excessively drain Li-ion storage batteries. This can damage your storage battery or shorten its life. If the storage battery is excessively drained, there is a risk of a minor leak of alkaline electrolyte from the storage battery. White powder, which can contribute to the interruption of electrical connection between the contacts, indicates that a leak has occurred. Take necessary caution when handling storage batteries showing signs of leaks. The electrolyte is highly corrosive and can burn or irritate the skin or eyes.

CHARGING

Uncover the flashlight charging port by pulling away the rubber cover at the top of the handle. Connect the USB cable to the power source, e.g. USB charger, PC's USB port, or Power Bank. Gently insert the other side of the power supply cord into the Micro-USB socket, paying attention to correct positioning of the socket relative to the plug. The start of the flashlight charging process should be signalled by the flashing of the red diode located near the charging socket. If the diode flashes green, this means that the process of charging has ended – battery charged. Put a rubber cover over the charging port to secure it.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic warranty:

Mactronic covers the flashlights with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

/ DE

Werkstatttaschenlampe - ein Set mit drei austauschbaren Köpfen

Vielen Dank für die Wahl des Produkts der Firma Mactronic. Entsprechende Bedienung und Wartung werden für dessen lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit sorgen. Bitte lesen Sie die nachstehende Anleitung und bewahren Sie sie für die Zukunft auf, denn sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Bedienung und Nutzung.

⚠ HINWEIS!


Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

FUNKTIONSWEISE

PWL0021.1

BEEMER 4.1

Basis der Werkstatttaschenlampe




Größe	138 x 33 mm
Lightquelle	18650 Li-ion 3.7V 2200 mAh
Gewicht	170 g
IP	IP54
Ladezeit	6 h

PWL0021.2

BEEMER 4.2

Kopf der Werkstatttaschenlampe mit Fokus-Funktion




Lightquelle	Cree™ XP-G LED, 250 lm
Leuchtdauer und Lichtmodi	30 % — 6 h 100 % — 2 h
Größe	34 x 60 mm
Gewicht	68 g
IP	IP54
Leuchtwerte	120 m

PWL0021.3

BEEMER 4.3

Kopf der Werkstatttaschenlampe 360° mit UV-Funktion




Weiß	Lightquelle	COB White, 350 lm
	Leuchtdauer und Lichtmodi	50% - 4 h 100% - 2 h
UV	Lightquelle	COB UV, 390-400 Nm
	Leuchtdauer	100% - 4 h
Größe	35 x 230 mm	
IP	IP54	
Gewicht	87 g	
Leuchtwerte	26 m	

PWL0021.4

BEEMER 4.4

Revisionsendung der Werkstatttaschenlampe mit Fokus-Funktion



Lightquelle	Cree™ XP-G LED, 180 lm
Leuchtdauer und Lichtmodi	30 % — 8 h 100 % — 2 h 30 min
Größe	19 x 433 mm
Gewicht	103 g
IP	IP54

Leuchtwerte	100 m
-------------	-------

FUNKTIONSWEISE

Um die Taschenlampe einzuschalten, ist die Taste im mittleren Handgriffteil PWL0021.1. zu drücken. Die Modi erfolgen in der Reihenfolge: niedrig/hoch/aus. Bei mehr als 4 Sekunden Pause zwischen den Drückvorgängen schaltet sich die Taschenlampe, statt in einen anderen Modus überzugehen, aus.

Um die Leuchtkappe gegen eine andere auszutauschen, ist der Blockaderring PWL0021.1 in Griff-Richtung wegzuziehen, gleichzeitig ist an der Austauschkappe zu ziehen. Wählen Sie und montieren die entsprechende Kappe, indem Sie sie in die Verbindungsöffnung hineinstecken, bis zum „Überspringen“ des Blockaderrings.

Kappen, mit denen die Basis zusammenarbeitet:

- PWL0021.2 - BEEMER 4.2 - Kopf der Werkstatttaschenlampe mit Fokus-Funktion

Die Kappe dient der standardmäßigen Beleuchtung von Stellen. In dieser Konfiguration ist es möglich, den Lichtstrahl zu regeln, diesen zu konzentrieren und zu zerstreuen. Um den Lichtstrahl zu modifizieren, ist der Kopf nach vorn und hinten zu bewegen.

- PWL0021.3 - BEEMER 4.3 - Kopf der Werkstatttaschenlampe 360° mit UV-Funktion

Die Kappe COB LED + UV sichert starkes Licht des steifen, drehbaren Panels LED COB. Um in dieser Konfiguration das Licht des Panels COB vom weißen Licht auf UV-Licht zu wechseln, ist die UV-Taste im hinteren Teil des Gehäuses des Lichtelements zu drücken.

- PWL0021.4 - BEEMER 4.4 - Revisionsende der Werkstatttaschenlampe mit Fokus-Funktion

Biegsame Revisionskappe ermöglicht die Beleuchtung schwer zugänglicher Stellen mittels eines kleinen Lichtkopfes. Dessen Befestigung an einem biegsamen Schlauch, den man beliebig formen kann, sichert die Beleuchtung jedes gewählten Teils. Zudem kann auch der Lichtstrahl geregelt werden. Um diesen zu fokussieren oder zu zerstreuen, schieben Sie die den Kopf umhüllende Büchse nach vorn oder hinten.

Zu dem Set gehören auch das Ladegerät USB-Micro USB und der Akkumulator Li-ion 18650, 3.7V, 2200 mAh.

Die Taschenlampe kann auch den Akkustand signalisieren. Wenn die Diode im Schaltergehäuse von grün auf rot wechselt, ist die Taschenlampe möglichst bald aufzuladen.

AKKU-BEDIENUNG und ANWEN

Um maximale Leistung und Dauerhaftigkeit des Pakets eingebauter Akkus zu erreichen ist Folgendes zu beachten:

- Laden Sie die Taschenlampe beim ersten Mal vollständig auf.
- Um eine sichere und lange Arbeit durchs Aufladen zu erzielen, sind folgende Hinweise zu beachten:

Entladen Sie die Li-ion-Akkus nie übermäßig. Eine solche Entladung kann sie beschädigen oder deren Lebensdauer verkürzen.

Im Fall übermäßige Entladens kann es zu einem alkalischen Elektrolytleck aus dem Akku kommen. Dieses zeigt sich durch weißes Pulver, das zum Unterbrechen des elektrischen Kontakts an Schnittstellen führen kann. Der Elektrolyt ist stark ätzend und kann Ihre Haut oder Augen reizen bzw. verbrennen.

AUFLADUNG

Öffnen Sie den Aufladeport der Taschenlampe, indem Sie die Gummiblende im oberen Handgriffteil wegziehen. Verbinden Sie das USB-Kabel an die Einspeisungsquelle, z. B. ein Ladegerät von USB, einen USB-Computerport oder eine Power Bank. Das andere Ende des Einspeisungskabels ist behutsam in die Micro USB-Steckdose unter Berücksichtigung deren richtiger Orientierung gegenüber dem Stecker hineinzustecken. Der Beginn der Aufladung sollte mit dem Aufleuchten der roten Diode nah an der Ladesteckdose angezeigt werden. Grüne Diode signalisiert das Beenden des Aufladevorgangs - Batterie ist aufgeladen. Sichern Sie den Ladeport mit der Gummiblende zurück.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Firma Mactronic:

Firma Mactronic gewährt eine Zweijahresgarantie für Taschenlampen. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden

sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl herunterzuladen.

/ PL

Latarka warsztatowa - zestaw z 3 wymiennymi głowicami.

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

⚠ UWAGA!


Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

PWL0021.1

BEEMER 4.1

Baza latarki warsztatowej



Wymiary	138 × 33 mm
Zasilanie	18650 Li-ion 3.7V 2200 mAh
Waga bez baterii	170 g
IP	IP54
Czas ładowania	6 h

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------




Źródło światła	Cree™ XP-G LED , 250 lm
Czasy i tryby pracy	30 % — 6 h <p>100 % — 2 h</p>
Wymiary	34 × 60 mm
Waga bez baterii	68 g
IP	IP54
Zasięg światła	120 m

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------



Białe	Źródło światła	COB White , 350 lm
	Czasy i tryby	50% - 4 h <p>100% - 2 h</p>
UV	Źródło światła	COB UV , 390-400 Nm
	Czasy i tryby	100% - 4 h
Wymiary	35 × 230 mm	
IP	IP54	
Waga bez baterii	87 g	
Zasięg światła	26 m	

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------



Źródło światła	Cree™ XP-G LED , 180 lm
Czasy i tryby pracy	30 % — 8 h <p>100 % — 2 h 30 min</p>
Wymiary	19 × 433 mm
Waga bez baterii	103 g
IP	IP54

Zasięg światła	100 m
----------------	-------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

OBŚŁUGA LATARKI
Aby włączyć latarkę wciśnij przycisk znajdujący się w środkowej części rękojeści PWL0021.1. Tryby następują po sobie w kolejności: Low / Hi / OFF. Jeśli odstepy pomiędzy naciśnięciami włącznika będą większe niż 4 sekundy, latarka zamiast przejść do następnego trybu, wyłączy się.

Aby wymienić nakładkę świetlną na inną, odciągnij pierścień blokady PWL0021.1 w stronę rękojeści, jednocześnie pociągnij za nakładkę wymienną. Wybierz i zamontuj odpowiednią nakładkę latarki wsuwając ją w otwór łączący, aż do „przeskoczenia” pierścienia blokady.

Nakładki, z którymi współpreacuje baza to:
- PWL0021.2 - BEEMER 4.2 - Głowica latarki warsztatowejz funkcją fokus. Nakładka służy do oświetlania miejsc w standardowy sposób. W tej konfiguracji daje możliwość regulacji wiązki światła, skupiania jej i rozpraszania. Aby zmodyfikować wiązkę światła przesuwaj głowicę w przód i w tył.

- PWL0021.3 - BEEMER 4.3 - Głowica latarki warsztatowej 360° z funkcją UV. Nakładka COB LED + UV zapewnia mocne światło, sztywnego, obrotowego panelu LED COB . Aby w tej konfiguracji zmienić światło panelu COB ze światła barwy białej na światło UV, naciśnij przycisk UV znajdujący się z tyłu obudowy elementu świetlnego.

- PWL0021.4 - BEEMER 4.4 - Końcówka inspekcyjna latarki warsztatowej z funkcją fokus. Nakładka giętka inspekcyjna daje możliwość oświetlenia trudno dostępnych miejsc, przy pomocy niewielkich rozmiarów głowicy świetlnej. Umieszczenie jej na giętkim wężu, który można dowolnie kszttatować, zapewnia oświetlenie dowolnego elementu. Ponadto istnieje możliwość regulacji wiązki światła. Aby skupić lub rozproszyć wiązkę przesuwaj tuleję okalającą głowicę do przodu lub w tył.

W skład zestawu wchodzą również : ładowarka USB-Micro USB oraz akumulator Li-ion 18650, 3.7V, 2200 mAh. Latarka posiada sygnalizację stanu akumulatora. Gdy ukryta w obudowie włącznika dioda zmieni kolor z zielonego na czerwony, podłącz w najbliższym czasie latarkę do ładowania.

	
---------------	---------------

⚠ OBSŁUGA I UŻYCIE AKUMULATORÓW
W celu uzyskania maksymalnych osiągów i trwałości pakietu wbudowanych akumulatorów.

1. Naładuj latarkę do pełnej pojemności podczas pierwszego ładowania
2. Aby ogniwa ładowalne pracowały długo i bezpiecznie stosuj się do następujących zaleceń:

Nie rozładowuj nadmiernie akumulatorów Li-ion. Takie rozładowanie może uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatorów.
W przypadku nadmiernego rozładowania akumulatorów może wystąpić mały wyciek alkalicznego elektrolitu z akumulatora. Objawem wycieku jest biały proszek, który może wpływać na przerwanie kontaktu elektrycznego w stykach. Zachowaj należyta ostrożność przy obsłudze akumulatorów ze śladami przecieków. Elektrolit jest silnie żrący i może oparzyć lub podrażnić skórę lub oczy.

	
---------------	---------------

⚠ ŁADOWANIE

Odśłoń port ładowania latarki ,odciągając gumową osłonę znajdującą się z góry rękojeści. Podłącz przewód USB do źródła zasilania, np. ładowarki od USB, portu USB komputera, lub stacji Power Bank. Drugą stronę przewodu zasilającego umieść delikatnie w gnieździe Micro USB z uwzględnieniem prawidłowej orientacji gniazda względem wtyku. Rozpoczęcie procesu ładowania latarki, powinno zostać zasygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody znajdującej się w pobliżu gniazda ładowania. Jeśli dioda pali się na zielono oznacza to że proces ładowania zakończył się - bateria naładowana. Dla zabezpieczenia portu ładowania, zaśłoń złątcę gumową osłoną.

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy: Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby domowych napraw, na które firma Mactronic nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic:
Firma Mactronic udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje: wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Grawancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

Nous vous remercions de bien vouloir choisir le produit de la société Mactronic. L’entretien et maintenance réguliers vous assureront une haute durabilité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu’elle comprennent les informations importantes concernant l’entretien sûr et d’utilisation.


⚠ IMPORTANT!

L’utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n’est pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les garanties dans le cas de l’utilisation de celle-ci contraire à la destination recommandée.

SPECIFICATION

PWL0021.1

BEEMER 4.1



Dimensions	138 × 33 mm
Alimentation	18650 Li-ion 3.7V 2200 mAh
Poids	170 g
Résistance à l'eau	IP54
Temps de charge	6 h

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------




Source de lumière	Cree™ XP-G LED , 250 lm
Temps et modes	30 % — 6 h <p>100 % — 2 h</p>
Dimensions	34 × 60 mm
Poids	68 g
Résistance à l'eau	IP54
Portée de la lumière	120 m

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------



Blanc	Source de lumière	COB White , 350 lm
	Temps et modes	50% - 4 h <p>100% - 2 h</p>
UV	Source de lumière	COB UV , 390-400 Nm
	Temps	100% - 4 h
Dimensions	35 × 230 mm	
Résistance à l'eau	IP54	
Poids	87 g	
Portée de la lumière	26 m	

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------

	
---------------	---------------



Source de lumière	Cree™ XP-G LED , 180 lm
Temps et modes	30 % — 8 h <p>100 % — 2 h 30 min</p>
Dimensions	19 × 433 mm
Poids	103 g
Résistance à l'eau	IP54
Portée de la lumière	100 m

SERVICE

Appuyer le bouton situé dans la partie centrale de la poignée PWL0021.1 pour brancher la torche. Les modes suivent, l’un après l’autre, dans la suite: Low / Hi / OFF. Si les intervalles entre les appuis de l’interrupteur sont plus longs que 4 secondes, la torche ne passe pas à un mode suivant mais sera débranchée.

Pour remplacer le chapeau lumineux, retirez la bague de blocage

PWL0021.1 vers la poignée en tirant à la fois le chapeau remplaçable. Choisissez et montez le chapeau convenable de la torche en enfonçant celui-ci dans le trou de liaison jusqu’à c’e que la bague de blocage « sursaute ».

Les chapeaux avec lesquels la base collabore sont les suivants:
- PWL0021.2 - BEEMER 4.2 – Tête de la torche d’atelier avec la fonction focus
Ce chapeau sert à éclairer les endroits de la manière standard. Dans cette configuration, il rend possible de régler le faisceau lumineux, concentrer et disperser celui-ci. Pour modifier le faisceau lumineux, faites déplacer la tête en avant et en arrière.

- PWL0021.3 - BEEMER 4.3 - Tête de la torche d’atelier 360* avec la fonction UV
Le chapeau COB LED + UV assure la lumière forte du panneau rigide tournant LED COB. Pour changer dans cette configuration la lumière du panneau COB de la couleur blanche en celle UV, appuyez le bouton UV situé en arrière du corps de l’élément lumineux.

- PWL0021.4 - BEEMER 4.4 - Partie terminale d’inspection de la torche d’atelier avec la fonction focus
Ce chapeau d’inspection flexible permet d’éclairer des endroits à l’accès difficiles à l’aide de la tête lumineuse de dimensions réduites. Le placement de celle-ci sur un flexible rend possible sa formation nécessaire en assurant ainsi l’éclairage d’un élément quelconqe. En outre, le réglage du faisceau lumineux y est possible. Pour faire concentrer ou disperser le faisceau, déplacez la douille embrassant la tête en avant ou en arrière.

la chargeuse USB-Micro USB ainsi qu’accumulateur Li-ion 18650, 3.7V, 2200 mAh sont compris dans cet ensemble, eux aussi.

La torche est équipée de la signalisation de l’état d’accumulateur. Quand une diode cachée dans le corps de l’interrupteur change sa couleur verte en rouge, branchez la torche pour la charger dans un temps le plus proche possible.

	
---------------	---------------

⚠ SERVICE ET UTILISATION DES ACCUMULATEURS

Pour atteindre au maximum des performances et à la durabilité de l’ensembles des accumulateurs aménagés.

1. Au premier chargement, faites charger la torche à sa pleine capacité
2. Pour atteindre au fonctionnement sûr et prolongé par le chargement, suivez les recommandations ci-dessous:

Ne déchargez pas excessivement les accumulateurs Li-ion. Un tel déchargement peut détruire ou diminuer la durée de vie de ceux-ci. Dans le cas où les accumulateurs seraient déchargés excessivement, une petite fuite d’électrolyte alcalin peut avoir lieu d’un d’eux. Celle-ci se manifeste par une poudre blanche qui peut influencer l’interruption de la liaison électrique dans les contacts. Soyez prudent nécessaire pendant l’entretien des accumulateurs présentant les traces des fuites. L’électrolyte est fort caustique et peut brûler ou irriter la peau ou les yeux.

	
---------------	---------------

⚠ CHARGEMENT

Faites découvrir le port de chargement de la torche, retirant la chape en caoutchouc située dans la partie supérieure de la poignée. Connectez le conducteur USB à la source d’alimentation, par ex., de chargeuse USB, port USB de l’ordinateur ou station Power Bank. Placez doucement l’autre côté du conducteur d’alimentation dans la fiche femelle Micro USB tenant compte de l’orientation correcte de celle-ci par rapport à la fiche mâle. Le début du procédé du chargement de la torche sera signalé par l’allumage de la diode rouge située près la fiche femelle de chargement. Si la diode est allumée de couleur verte, ce la signifie que le procédé de chargement est terminé – voire la batterie est chargée. Pour protéger le port de chargement, faites couvrir le joint avec la chape en caoutchouc

PREAVIS!

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L’application des pièces de rechange produites par d’autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l’état à domicile faits par l’utilisateur, pour lesquels la société Mactronic n’a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic:
La société Mactronic prête la garantie à la période de 2 ans pour ses produits. Elle comprend tous vices de fabrication du matériau et/ou d’exécution. La garantie ne comprend pas de vices résultant de l’exploitation normale, rouille, vices survenus à cause de modifications illégales, entretien non approprié, dommages résultant des chutes, traitement non approprié du produit, corrosion évoquée par une fuite de la batterie ou accumulateurs ou bien, vices résultant de l’exploitation de la torche à la manière impropre à leur destination.

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl.